

Svegs kyrkogård

Utvidgning av kyrkogården 2012

Svegs kyrka, Svegs socken, Härjedalens kommun, Härnösands stift

Clara Nyström och Jenny Brantestad



RAPPORT – JAMTLI 2012:43
ISSN 1654-2045

Utgivning och distribution:

Jamtli

Box 709

831 28 Östersund

Tel 063-15 01 00

Fax 063- 10 61 68

© Jamtli 2012

Allt kartmaterial från GSD-Fastighetskartan © Lantmäteriverket Ärende nr
MS2006/02204

Omslagsbild: Minnesstenen på sin gamla plats 2011, innan utvidgningen

Foto: Jamtli

Redigering och layout framsida: Lena Ljungkvist (www.lenagrafiskform.se)

ISSN 1654-2045

Innehållsförteckning

INLEDNING.....	3
FASTIGHETSUPPGIFTER M.M.	4
KARTA.....	5
BAKGRUND.....	6
HISTORIK.....	7
ANTIKVARISKA STÄLLNINGSTAGANDEN.....	16
UTFÖRDA ÅTGÄRDER.....	17

BILAGOR

Inledning

Svegs kyrka uppfördes 1845-47 i nyklassicistisk stil och ligger mitt i Svegs samhälle. Kyrkomiljön avgränsas av gatumark på fyra sidor, och på andra sidan gatan mot söder ligger församlingshem och prästgård. Framför kyrkan finns en offentlig park - kyrkparken. Denna avgränsas till gatorna med ett vitt staket. Parken började anläggas under 1930-talet, även om den öppna ytan har funnits där och använts sedan sekelskiftet. Den har under åren genomgått förändringar och utvidgats och täcker kyrkomiljöns västra sida. På den östra sidan breder begravningsplatsen ut sig.

Då Svegbygdens församling har behov av fler begravningsplatser inkom de med en ansökan till länsstyrelsen om att anlägga begravningsplats även på den norra delen av kyrkparken. Länsstyrelsen i Jämtlands län lämnade församlingen 2011-04-20 tillstånd (1st dnr 433-1738-11) till utvidgning av begravningsplatsen.

Arbetet har följt FQ Fastighetskvalitet AB:s underlag från 2010-11-11 respektive 2011-04-12. Arbetet har inneburit att del av kyrkparken tas i anspråk som begravningsplats. Några träd har sparats samt nya planeringar gjorts. Nytt staket, som anpassades i utformning till befintligt, gjordes som ramar in den nya delen med begravningsplatser. Nya bänkar beställdes. En minnesten som restes efter konungens besök 1909 fick ny placering. Arbetet med flytt av minnestenen, mark- samt gångarbeten skedde under augusti-oktober 2011 och en slutbesiktning av utförda arbeten gjordes 2011-11-08. Då bestämdes att plantering av nya buskar och träd skulle ske under tidig vår och en efterbesiktning ske i samband med etableringsbesiktning 2012-06-20. Vid efterbesiktningen bestämdes att planteringarna skulle få växa till sig över sommaren samt det nyodlade gräset gödslas och klippas två gånger innan ärendet mellan entreprenad och beställare helt kunde avslutas. Jämtli besökte kyrkogården i ett senare tillfälle i augusti. Jämtli har medverkat som antikvariskt sakkunnig genom Sara Bäckman och Olof Edin. Fotografier, minnesanteckningar samt övriga handlingar som rör utvidgningen finns i Jämtlis arkiv.

Östersund den 8 oktober 2012

Jenny Brantestad
Antikvarie

Clara Nyström
Antikvarie

Fastighetsuppgifter m.m.

Fastighet	Svegs kyrka, Svegs socken, Härjedalens kommun
Objekt	Utvidgning av Svegs kyrkas kyrkogård
Dnr Jamtli	372/2009 F8ACE
Dnr Lst	433-2682-09
Fastighetsägare och uppdragsgivare	Svenska kyrkan Svegsbygdens församling Box 33 842 21 Sveg Kontaktperson: Ulla Stridh
Arkitekt	FQ Fastighetskvalitet AB Infanterigatan 14 831 32 Östersund Kontaktperson: Landsk.Ing Sven Edvardsson
Byggledare/ besiktningsman	Byggkonsulten i Ljusdal AB Box 174 827 24 Ljusdal Kontaktperson: Åke Jonsson
Generalentreprenör	Hälsinge Markentreprenad AB Plåtslagargatan 6 827 35 Ljusdal Kontaktperson: Klas-Åke Sundberg
Antikvarisk medverkan	Jamtli Box 709 831 28 Östersund Kontaktperson: Olof Edin

Karta



Ill. 1: Pilen markerar Svegs placering i Härjedalen.



Ill. 2: Pilen pekar ut Svegs kyrka, kyrkogård och kyrkparken.

Kartmaterial från GSD-Fastighetskartan © Lantmäteriverket Ärende nr. MS2006/02204

Bakgrund

Svegs församlings behov av fler begravningsplatser har tagit delar av Svegs kyrkopark i anspråk. För att möjliggöra en utvidgning var detaljplanen, från 1991-06-14, tvungen att ändras eftersom denna angav att marken skulle användas som allmän platsmark. 2011-02-16 skickades därför en ny detaljplan ut på samråd som istället angav att marken skulle användas för begravningsändamål.

Den nya detaljplanen blev antagen av Härjedalens kommun den 2011-06-16¹ och befintlig kyrkogård kunde därmed utvidgas. Den utvidgade begravningsplatsen ger plats för ca 320 st kistgravar på enkelt gravdjup samt en asklund med drygt 200 st askgravar.

Planområdet bestod av kyrkopark med gräsytor, planteringar, träd, gångstråk mm. Inom området fanns även en minnessten från Konung Gustav V och Drottning Viktoria. Denna skulle istället flyttas till kvarvarande del av kyrkoparken i söder. Det var en del diskussioner om att förändra parken till en mer sluten eller intim enhet som begravningsplats. Men enligt ordförande i kyrkorådet, Margareta Molin, var alternativet att använda sig av kyrkoparken den lösning som verkade bäst eftersom gravplasterna annars skulle hamna flera mil utanför Sveg.² Förändringen sker helt inom kyrkotomten och användningsmässigt sker en förändring men intrycket av park i sin utformning och karaktär skulle kvarstå. Vissa träd och planteringar skulle tas bort men nya träd och planteringar skulle tillkomma i större mängd än vad som bortas.



Ill. 3: Plankarta över det aktuella området för utvidgning. Delvis beskuren, se bilaga för planbestämmelser. (Härjedalens kommun, upprättad 2011-02-16)

¹ <http://www.herjedalen.se/kommunalservice/byggabo/samhallsplanering/detaljplaner>

² Granberg, Emma. Parken halveras till förmån för nya gravplatser. *Länstidningen*. 2011-05-17

Historik

Svegs kyrka uppfördes i nyklassicistisk stil med långhus, sakristia i öster och västtorn med lanternin. Den stod färdig år 1847 och i samband med uppförandet revs den medeltida stenkyrkan, eftersom den nuvarande uppfördes på samma plats.

Kyrkogården breder ut sig öster om kyrkan och omgärdas av en stenmur. Från vapenhusets entré västerut ligger den kyrkopark dit begravningsplatsen skulle utökas till. Det är oklart vad marken framför kyrkan har använts till innan 1800-talet slut och om det varit bebyggelse eller bedrivits verksamheter där. De flesta fotografier som visar kyrkogården är tagna från kyrkans torn och ger utblickar över Svegs tidiga bebyggelse. Men hur parken ser ut intill kyrkfasaden är svårt att avgöra. De tidigaste fotografierna som visar platsen framför kyrkan är tagna från kyrktornet och visar en bebyggelse runt kyrkan med kyrkstallar och andra låga bostadshus.



Bild 1: Utsikt från tornet mot nordväst. Klunga av hus i förgrunden ligger på mark som numera är införlivad i kyrkotomten, 1880-tal. (Bildarkivet, Jamtli nr.90X219:15)

Mellan sekelskiftet och 1904 blev platsen runt kyrkan omgärdad av staket. Staketet bestod av trästolpar med mellanvarande stående ribbverk. Staketet var målat eller tjärat mörkt och kontrasterar mot de vita stolparna. Dessa hade snedskuren topp som troligen var målad i samma färg som staketet. Trägrindarnas stolpar var krönte av kors och vitmålade. Vid södra entrén fanns dubbla grindar i mitten för körekipage med en grind på var sida för gångtrafikanter. I norra utgången fanns bara dubbla grindar.



Bild 2: Efter sekelskiftet 1800/1900 byggdes ett staket runt den öppna platsen. (Bildarkivet, Jamtli nr.??)

Här på bild 2 ses staketet omfatta området på tre sidor. På den södra och västra sidan är sträckningen lika dagens sträckning men i norr stannar staketet ca 50 m längre söderut. Innanför staketet finns en gräsplan utan växtlighet. På bilden som visar entrén till kyrkparken från söder syns också minnesstenen från Kung Gustav V och drottning Viktorias besök år 1909. Norr om kyrkan, utanför staketet, fanns en yta som verkar vara en gräs- och/eller grusplan med gångstråk utan bestämd aktivitet. Se nedre bild.



Bild 3: Plats för lek. Till vänster syns Godtemplarhuset och till höger den stora vita "Krantzvillan" som fortfarande finns kvar. Fotografiet är taget innan 1909. (Bildarkivet, Jamtli nr.??)



Bild 4&5: Grusplanen norr om kyrkparken, längst ner i bilden på båda bilderna. Bilderna visar Härjedalsgatan och korsningen mot Jämtlandsgatan. (Bildarkivet, Jamtli, nr.JFGÖ9179, JFGÖ7052)



Bild 5: Den nyanlagda parken på 1930-talet. Minnesstenen har flyttats till en central kulle. (Bildarkivet, Jamtli, nr.94X87:11)

Under 1930-talet anlades promenadstråk i ett diagonalt mönster som cirkulerar runt en kulle dit minnesstenen flyttades. Nu utökas kyrkoparken till att även omfatta området norr om kyrkan. Björkar placerades längs kyrkoparkens kanter och i allé längs Härjedalsgatan. Längs både Jämtlandsgatan och Härjedalsgatan finns trottoarer och innanför björkraden löpte ett promenadstråk i parken. Staketet togs troligen bort i samband med att parken utökades.




Bild 8: Bilden ovan visar kyrkparken ca 1937, de röda markeringarna visar parkområdet. (Bildarkivet, Jamtli nr.DL371)

Dessa bilder illustrerar hur kyrkparken har gått från stram och tillrättalagd till en alltmer lummig och trädbevuxen park. Träden som planterades vid anläggandet av parken har på det senare fotot vuxit upp och nya träd har tillkommit.



Bild 9: Flygfoto från omkring 1954. (Bildarkivet, Jamtli, nr.DL1046)



Bild 10: Vy från 1937. Fotot visar två av sidoingångarna som finns till kyrkparken, från nordvästlig riktning. (Bildarkivet, Jamtli nr.Ejneg4886)



Bild 11: Vy från nordväst visar kyrkan och sidoingången till kyrkparken 2011. (Digital bild nr.021)



Bild 12: Nordvästra ingången, sedd från kyrkan och ut mot vägen. (Digital bild nr.059)



Bild 13: Parken mot väster där det tidigare promenadstråken har legat längs med björkraden samt den förhöjda markbädden. (Digital bild nr.027)



Bild 14: Parken sedd från norr. (Digital bild nr.031)



Bild 15: Popplar planterade på förhöjd markbädd. (Digital bild nr.025)



Bild 16: Promenadstråk inom parkområdet, asfaltsbeläggning och kullersten. Fotografiet taget mot söder. (Digital bild nr.062)



Bild 17: Det befintliga staketet mot Jämtlandsgatan. (Digital bild nr.014)

Antikvariska ställningstaganden

Minnesstenen är skyddad enligt kulturminneslagen. Länsstyrelsen besökte området och bedömde att det inte fanns något behov av arkeologisk utredning innan utvidgningen. Den kulle med stenar i cirklar som finns i parken, märkt med R på situationsplanen, är med största sannolikhet inte någon förhistorisk grav och utgör inte en fast fornlämning.

För det nytillverkade staketet som ramar in den nya begravningsdelen användes tryckimpregnerat virke. Att tänka på till nästa restaurering är att välja ett virke av bättre kvalitet, det vill säga, ett virke som inte är kvistigt och med en större kärnandel som gör att stammen får en naturlig impregnering. Är det av bättre kvalitet från början är det inte heller nödvändigt med tryckimpregnering. Som det var nu uppmärksammades flera kvistbortfall vid slutbesiktningen samt vid efterbesiktningen. Entreprenören hade några sparade spjälor, ungefär tio stycken, och det beslutades att dessa skulle byta ut de dåliga i staketet. Vid Jamtlis besök i augusti kunde bara en spjåla med kvistbortfall hittas. Staketsektionen är infäst i stolpar av natursten, med hjälp av vinkeljärn. Det hade varit önskvärt om infästningarna hade kunnat utföras finare.

I parken växte några träd och vid planeringen för förändringen angavs vilka som skulle bevaras och vilka som skulle behöva tas bort. Dessa markerades med ett band. Vid andra byggmötet uppmärksammades dock att ett träd, ett barrträd, tagits bort av misstag då någon ”ryckt bandet” som angav att det skulle sparas. Ingen återplantering av denna skedde. Med hänsyn till det fåtal träd som finns i denna del av begravningsplatsen hade det varit att föredra om trädet hade ersätts.

Platsens funktion som en offentlig plats att röra sig inom förändras inte genom en utvidgning av kyrkogården. Dock får platsen en förändrad funktion vad gäller användandet av marken och den fysiska utformningen av platsen. För tillfället är den nyanlagda kyrkogården inte lika lummig och inbjudande som den tidigare parken men då ett flertal träd har sparats och nya träd och buskar har planterats, bl.a. ett flertal björkar, så är det en fråga om tid innan det blir lummigt och grönt igen. En kyrkogård uppfyller oftast liksom en park behovet av grönska, att kunna promenera och sitta ner på en bänk en stund och detta finns kvar. Parkfunktionen har funnits på platsen under en relativt lång tidsperiod och att just värna om en parkkänsla för att betona detta är en viktig aspekt. Dock har parken under hela tiden angränsat till kyrkan vilket inte borde göra själva övergången från park till kyrkogård så omvälvande.

Utförda åtgärder



Ill. 4: Här ovan ses planritningen för området, delvis beskuren. Pilarna pekar på de saker som skiljer sig från handlingarna: ett träd som togs bort samt nyplantering där det saknas en buske. Ett tydligare exemplar av planritningen finns som bilaga. (Härjedalens kommun, upprättad 2011-01-03)

Minnesstenen flyttades från sin tidigare upphöjda plats ungefär 50 m i sydlig riktning och placerades istället strax väster om kyrktornet. Jordkullen schaktades ner i nivå med angränsande ytor för att bättre kunna utnyttja marken.

Vegetation har förändrats till viss del, en del av det äldre trädbeståndet av björk byttes ut mot nya träd. Ett nytillskott av 12 stycken björkar av arten vårtbjörk, planterades ut. Popplarna har helt tagits bort och markytan schaktades ner. En av blågranarna togs bort eftersom denna var väldigt torr men de övriga är kvar. Ett nytillskott är buskväxten norsk brudspirea och i asklunden planteras alpspirea. Vid rundvandringen på efterbesiktningen uppmärksammades att en buske fattades längs med staketet mellan grindarna. Enligt handlingarna skulle det planteras 13 buskar men istället växer där tolv stycken.

Gångstråken har förändrats, främst genom en ändrad struktur på promenadvägarna genom området. Gångvägarna asfalterades, innan var de belagda med kullersten, och längst med dessa placeras belysningsstolpar med passande armatur av äldre modell. Befintligt staket mot Jämtlandsgatan och Härjedalsgatan behölls och mot parkeringen samt mot gång- och cykelvägen gjordes nytt staket i samma utförande som det befintliga. Två öppningar görs i staketet med smidesgrindar på stolpar av granit. Den tidigare öppningen i nordvästra hörnet mot korsningen Härjedalsgatan/Jämtlandsgatan stängdes igen med ny staketsektion. Utrymmet för begravningsplats kommer således att helt vara omgärdat av staket och kan bara nå inifrån kyrkotomten.

Gatstenen som låg på gångstråken togs upp och användes för att göra stensläddarna i asklunden. Vid slutbesiktningen kunde sprickor ses i murbruket men till efterbesiktningen var detta till största delen åtgärdades. Några kunde fortfarande ses men det bestämdes att detta lämnas på bevakning. Riskerna finns att det kommer in fukt i bruket så att detta sprängs sönder.

Det nya staketet är lägre än det befintliga staketet som är kring hela kyrkparken. Spjälorna är även mindre kraftiga och inte avfasade upptill. En avfasning hade gjort att vatten lättare skulle ha runnit av. Staketet målades med lasyr eftersom en sådan inte blir fulltäckande och därför inte märks lika väl färgen börjar ge med sig. Ett framtida underhåll blir därmed lättare att se över. Färg som användes var Yunik wood care lasyrolja.



Bild 18: Parken under markarbetet som pågick från slutet av augusti till mitten av oktober 2011. De två synliga ädelgranarna är markerade på planritningen för att bevaras. Staketet i mitten av bilden avskärmar mot Härjedalsgatan. (Digital bild nr.071)



Bild 19: Samma vinkel efter att det nya staketet är uppsatt. (Digital bild nr.6515)



Bild 20: Barrträdet som försvann men som enligt handlingarna var tänkt att sparas.
(Digital bild nummer saknas)



Bild 21: En rekreationsplats med parksoffor för vila och rekreation. Den södra delen av kyrkparken har kvar funktionen som park. (Digital bild nr.9219)



Bild 22: Minnesstenen **innan** den flyttades från sin upphöjda plats, efter tillstånd från Länsstyrelsen. (Digital bild nr.037)



Bild 23: Här har den flyttats ca 50 meter söderut. En placering som den även har på fotot från sekelskiftet, se bild 2. (Digital bild nr.9207)



Bild 24: Minnesstenen på sin nya plats hösten 2011.

Bild 25: Stenen lutade något framåt efter den har blivit flyttad men på bilden har den rätats upp.
(Digitala bilder nr.9148 och 6512)



Bild 26: Det nya staketet som ramar in den nya kyrkogården. Marken som ses inhägnad här kommer att användas till kistgravar. (Digital bild nr.9153)



Bild 27 & 28: Den nya kyrkogården är avgränsad med ett staket med grindar, enligt kyrkohistorisk tradition. Grinden är i smide, trästaketet står mellan stolpar av granitsten. (Digital bild nr.9205 och 9211)



Bild 29 & 30: Trästaketet är behandlat med vit trälasyr, Yunik wood care lasyrolja. Flera kvistbortfall kunde ses på staketet men vid besök i augusti var detta åtgärdat. (Digital bild nr.9193 & 9198)



Bild 31: En av blågranarna som har funnits inom parkområdet sedan tidigare. Trädet som togs bort fanns strax till vänster om denna gran. (Digital bild nr.9172)



Bild 32: De nyplanterade vårtbjörkarna som står längst med det sedan tidigare befintliga staketet, parallellt med Jämtlandsgatan. Bild 33: En blågran och nyasfalterad gångväg, här ses även en av belysningsstolparna med armatur. (Digitala bilder nr.9171 och 9195)



Bild 34: En av de två platserna där en skärmvägg av trä har byggts upp, ca 120 cm hög. Inom denna kommer skräpbehållare för både brännbara - och komposterbara fraktioner att finnas. Här ska det även placeras en ställning för vattenkannor och en vattenpost samt en el-stolpe för kyrkogårdspersonalen. Målning pågick vid efterbesiktningen i juni. (Digital bild nr.9185)



Bild 35: En mindre jordhög finns ca 12 meter norr om den norra driftsbyggnaden i anslutning till asklunden. Det är inte några arkeologiska fornfynd eller fornlämningar observerade inom planområdet sedan tidigare, och jordhögen är med största sannolikhet inte en förhistorisk grav. (Digital bild nr.9189)



Bild 36: Askunden med planteringar som omgärdas av en låg mur, bestående av storgatsten i 2 skift. Muren är lagd på en bä av bergkross 0-40 på ett schaktdjup av ca 4 under den befintliga gräsytan. Utrymmet innanför är fyllt med matjord med ett jordd på 30 – 40 cm. Gravsättning av askan utför under gräsytan, i anslutning till stenmurens utsida inom en fyrkants yta på ca 45- 50 cm (Digital bild nr.9187)



Bild 37: Planteringar med buskväxten Alpspirea. Sprickor i bruket mellan stenarna kunde ses vid slutbesiktningen men var till var till största delen åtgärdat till efterbesiktningen. (Digital bild nr.9167)

RAPPORTSERIE – JAMTLI, 2012

ISSN 1654-2045

- 2012:1 Lillhärjåbygget – Dokumentation och uppmätning av vinterfjället 2011
Sara Bäckman, Olof Edin
- 2012:2 Ankarede – Levande kyrkstad. Kunskapsunderlag 2011
Clara Nyström
- 2012:3 Skärvångens begravningsplats – Anläggning av askgravlund 2010
Clara Nyström
- 2012:4 Kulturhistorisk förstudie avseende planerad vindkraftpark vid Nyhem i Bräcke kommun 2012
Anders Hansson
- 2012:5 Sjöutnäs kapell – Restaurering av tak och fasader 2009–2010
Julia Cronqvist
- 2012:6 Mattmars kyrka – Restaurering av fasader och fönster 2011
Sara Bäckman, Clara Nyström
- 2012:7 Tåsjo kyrka – Installation av klockspel 2002
Christina Persson
- 2012:8 Trångåsen – Restaurering av ladugård och födörösstuga 2008–2010
Julia Cronqvist
- 2012:9 Enafors turisshotell – Antikvarisk rapport vid restaurering av östra fasaden 2011
Veronica Trygg
- 2012:10 Norderö kyrka – restaurering av tak 2002–2003
Christina Persson
- 2012:11 Norderö kyrka – restaurering av klockstapel 2008
Christina Persson
- 2012:12 Ragunda gamla kyrka – Antikvarisk medverkan vid exteriör restaurering 2011
Olof Edin
- 2012:13 Arbetarbostäderna på Tossön – Restaurering av tak 2011
Olof Edin, Clara Nyström
- 2012:14 Tåsjo kyrka – Konvertering av värmesystem, borttagande av kyrkbänkar, fasadrestaurering och nytillverkning av kors, 2009
Julia Cronqvist
- 2012:15 Ragunda kyrka – Restaurering av gjutjärnsstaket 2009–2010
Clara Nyström
- 2012:16 Dubbelhärbret i Östbacken – Fasadrestaurering 2010–2011
Julia Cronqvist
- 2012:17 Residenset i Östersund – Ombyggnad av kontorsdelar 2009
Clara Nyström

- 2012:18 Ragunda kyrka – Ändring av dopaltare 2009–2010
Clara Nyström
- 2012:19 Arkeologisk förundersökning vid fornlämning 19:1, Andersö skans,
i Östersunds kommun
Anders Hansson
- 2012:20 Monäset – Restaurering av parstuga 2011
Veronica Trygg
- 2012:21 Hede kyrka – Konvertering av värmesystem och konservering av interiör, 2010
Julia Cronqvist
- 2012:22 Ragunda kyrka – Exteriör restaurering 2010–2011
Clara Nyström
- 2012:23 Brunflo kyrka – Byte av spåntak på bogårdsmur, 2006
Julia Cronqvist
- 2012:24 Kulturhistorisk landskapsanalys inför planerad vindkraftpark vid Garpkölen
i Härjedalens kommun
Anders Hansson
- 2012:25 Funäsdalens kyrka – Omläggning av spåntak och lagning av putsskador, 2005
Julia Cronqvist
- 2012:26 Hallens kyrka och klockstapel – Restaurering 2010
Veronica Trygg
- 2012:27 Kulturmiljöer i Härjedalen – Kulturhistorisk utredning
Ove Hemmendorff
- 2012:28 Bräcke kyrka – Exteriör restaurering 2009–2010
Clara Nyström
- 2012:29 Klevberget – Kulturhistorisk karakterisering inför vindkraftspark, 2012
Amanda Jönsson
- 2012:30 kulturhistorisk förstudie avseende planerad vindkraftpark vid Storflöten
och Länstersjön i Ånge kommun
Amanda Jönsson
- 2012:31 Residenset i Östersund – Ombyggnad av kontorsdelar 2010
Clara Nyström
- 2012:32 Arkeologisk utredning inför planerad vindkraftpark vid Hocksjön
i Sollefteå kommun
Anders Hansson
- 2012:33 Arkeologisk utredning inför planerad vindkraftpark vid Mörttjärnberget
i Bräcke kommun
Anders Hansson
- 2012:34 Kalls kyrka – Restaurering av långhusets södra fasad, sakristia och kor, 2012
Julia Cronqvist
- 2012:35 Kalls kyrka – Restaurering av tornet, 2008
Julia Cronqvist

- 2012:36 Byggnad 33 – Ombyggnad 2011–2012
Julia Cronqvist
- 2012:37 Campus A4, byggnad 5 – Fasad- och takrestaurering, 2011–2012
Julia Cronqvist
- 2012:38 Campus A4, byggnad 9 – Omläggning och målning av skivtäckt plåttak, 2011–2012
Julia Cronqvist
- 2012:39 Medeltida bebyggelse – Kulturhistorisk landskapsanalys för Norrböle
Amanda Jönsson
- 2012:40 Medeltida bebyggelse – Härden i Krönavaajje. Arkeologisk undersökning av fornlämning nr 626:3, Kall socken, 2009
Amanda Jönsson
- 2012:41 Medeltida bebyggelse – Gårdstomten i Norrböle. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 124:1, Bodsjö socken, 2009
Amanda Jönsson
- 2012:42 Medeltida bebyggelse – Röjningsröset i Norrböle. Arkeologisk undersökning av RAÄ nr 223, Bodsjö socken, 2009
Amanda Jönsson
- 2012:43 Svegs kyrkogård – Utvidgning av kyrkogården 2012
Clara Nyström och Jenny Brantestad